

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	군산신씨권 한라비발디센터	성명(대표자)	홍 석 화		
	소재지	전북특별자치도 군산시 내흥동 926 (전화번호: 063-910-1027)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			75 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	878 세대	149 세대	729 세대	세대	세대	세대
	사업계획 승인일		2022 . 02. 14.			
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)				

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	09/19 (14:34)	(101동- 201호)	남동향	79.4	1.6	163.9	6.2	9.7	4.3	밀폐 110.1
										환기 30.3
	입주예정자 입회 여부									0
2지점	09/19 (14:41)	(101동- 1302호)	남동향	65.9	3.6	357.4	20.9	30.7	9.2	밀폐 114.1
										환기 20.7
	입주예정자 입회 여부									0
3지점	09/19 (14:46)	(102동- 2403호)	남동향	78.0	2.6	361.0	10.8	16.8	7.8	밀폐 119.5
										환기 32.5
	입주예정자 입회 여부									0
4지점	09/19 (14:51)	(102동- 204호)	남동향	37.8	2.5	261.4	10.3	17.3	7.7	밀폐 114.0
										환기 33.2
	입주예정자 입회 여부									0
평균				63.8	2.2	282.2	8.4	15.9	7.9	밀폐 115.5
										환기 23.9
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 09 월 26 일

제출자 HL D&I Halla(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

### 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	군산신역세권 한라빌디센터로	성명(대표자)	홍 석 화		
	소재지	전북특별자치도 군산시 내흥동 926 (전화번호: 063-910-1027)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			75 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	878 세대	149 세대	729 세대	세대	세대	세대
	사업계획 승인일		2022 . 02. 14.			
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)				

#### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	09/19 (16:01)	(103동- 1305호)	남서향	49.3	1.6	247.9	5.2	11.8	7.0	밀폐 121.9
										환기 18.3
										( )
	입주예정자 입회 여부									0
6지점	09/19 (16:06)	(103동- 2406호)	남서향	43.8	2.5	167.1	4.1	10.6	5.9	밀폐 117.9
										환기 21.1
										( )
	입주예정자 입회 여부									0
7지점	09/19 (16:10)	(104동- 202호)	남동향	63.2	1.6	342.8	7.3	15.7	11.9	밀폐 120.8
										환기 24.8
										( )
	입주예정자 입회 여부									0
8지점	09/19 (16:14)	(104동- 1301호)	남동향	39.2	1.7	286.5	3.5	10.7	4.7	밀폐 121.1
										환기 15.0
										( )
	입주예정자 입회 여부									0
평균				63.8	2.2	282.2	8.4	15.9	7.9	밀폐 115.5
										환기 23.9
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 09 월 26 일

제출자 HL D&I Halla(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

### 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	군산신역세권 한라비발디 센트로	성명(대표자)	홍 석 화		
	소재지	전북특별자치도 군산시 내흥동 926 (전화번호: 063-910-1027)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			75 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)				
	사업계획 승인일		2022 . 02. 14.			

#### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
9지점	09/19 (17:18)	(105동- 2403호)	남동향	101.3	1.7	129.2	5.0	13.0	5.5	밀폐 88.8
										환기 17.3
										( )
입주예정자 입회 여부										0
10지점	09/19 (17:23)	(106동- 1304호)	남서향	79.8	2.1	505.3	11.1	22.8	15.0	밀폐 126.3
										환기 26.0
										( )
입주예정자 입회 여부										0
										밀폐
										환기
										( )
입주예정자 입회 여부										
평균				63.8	2.2	282.2	8.4	15.9	7.9	밀폐 115.5
										환기 23.9
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 09 월 26 일

제출자 HL D&I Halla(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

작성요령

1. 거실방향은 8방위로 구분하여 표시하여야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
2. 공동주택 공기질 측정결과란의 라돈 항목은 해당 항목을 측정한 경우에만 작성합니다.
  - 가. '밀폐' 란에는 밀폐 조건에서의 측정값을 작성합니다.
  - 나. '환기' 란에는 환기설비(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조에 따른 환기설비를 말합니다. 이하 같습니다)의 가동조건에서 측정한 값을 작성합니다.
  - 다. 라돈 항목의 괄호 안에는 밀폐 이후 환기설비를 가동할 때부터 라돈의 측정값이 권고기준에 도달할 때까지 걸린 시간을 작성합니다. 다만, 밀폐 조건에서 측정한 값이 권고기준보다 낮은 경우에는 작성하지 않습니다.

처리절차

